

当社で発生した火災について（第2報）

8月10日、本社工場（愛知県刈谷市）で火災事故が発生しました。
本事故により、お客様、近隣住民の皆様、関係ご当局の皆様をはじめとする多くの方々に多大なご心配をおかけし、深くお詫び申し上げます。
8月25日現在の状況、及び今後の見通しにつきまして以下の通りご報告いたします。

記

1. 火災発生場所：愛知県刈谷市小垣江町北高根115
小林クリエイト株式会社 本社第二工場
2. 火災発生日時：8月10日（月） 12：05 出火を確認、消防へ通報
16：06 鎮火を確認
3. 被害状況：人的被害 なし
物的被害 本社第二工場の一部生産設備及び仕掛品
本社第四工場の一部生産設備
4. 発生原因：消防による調査中
5. 再発防止策：出火原因調査が完了次第、消防の指示のもと関係当局のご指導を仰ぎつつ、早急に適切な対策を実施してまいります。
6. 製品出荷状況：同工場で生産していた製品は、別工場、パートナーでの生産に切り替え、順次供給を開始しておりますが、お客様よりご指定頂いた納期に対して一部の製品に遅れが生じております。たいへんご迷惑をお掛けして申し訳ございません。
詳細に関しましては、担当営業スタッフよりご案内申し上げます。
7. 復旧の見通し：同工場では10月から通常稼働による製品供給を目指しており、9月中の再稼働を見込んでおります。操業再開に向け、安全確認と製品の品質確認に全力で取り組んでまいります。

以上